



SUN2000-495KTL-NHL2



Y分岐端子

アレイケーブルとの接続する
MC4の内部が緑青錆しています。
抵抗値が上昇し焼損する可能性
が考えられます。

Y分岐端子プラス端子3組のMC4が
緑青錆発生していました。

