＜異常＞
OK
F2
CANCEL
S-KODE


断線チェック
21.7 V
＜異常＞
＋極から 1 枚目付近に断線が検出されました
R(Ω) : ＞1000 (Mode1)
Volt(V) : 21.8 V
モジュール枚数 : 1
File : /TDR/20230817/100029_.TDR
2023/08/17 10:00
F1 ：再測定
F2 ：消去


CE
Upsolar
UPJ24525130423430826

S★KODE
MT-25


断線チェック
21.7 V
＜異常
＋極から 1 枚目付近に断線が検出されました
R(Ω) : ＞1000 (Model)
Volt(V) : 21.7 V
モジュール枚数 : 1
File : /TDR/20230817/100314_.TDR
F1 : 再測定
F2 : 消去
2023/08/17 10:03

UPJ24525130423430470
Upsolar

空 白

S★KODE
MT-25

断線チェック
21.3 V
＜異常＞
＋極から 1 枚目付近に断線が検出されました
R(Ω) : ＞1000 (Model)
Voltㄨ(V) : 20.6 V
モジュール枚数 : 1

UPJ24525130427430027

S★KODEN
MT-25

断線チェック
21.9 V
＜異常＞
R(Ω) : ＞1000 (Model)
Volt(V) : 21.5 V
モジュール枚数 : 1
File : /TDR/20230817/101257_.TDR
F1 : 再測定
F2 : 消去
2023/08/17 10:13

UPN24525130525610199

＜異常＞
F1
F2
S★KODEC
MT-25

21.9 V
断線チェック
＜異常＞
＋極から 1 枚目付近に断線が検出されました
R(Ω) : ＞1000 (Model)
Volt(V) : 21.6 V
モジュール枚数 : 1
File : /TDR/20
F1 ：再測定
F2 ：消去

UPN24525130524610223

＜異常＞

断線チェック
＜異常＞
＋極から 1 枚目付近に断線が検出されました
R(Ω) : ＞1000 (Mode1)
Volt(V) : 10.5 V
モジュール枚数 : 1
File : /TDR/20230817/101553_.TDR
F1 : 再測定
F2 : 消去
2023/08/17 10:


UPJ24525130427430362

S★KODE
MT-25

21.5 V
＜異常＞
OK

Upsolar
UPJ245251304244301 16

S★KODEN
MT-25

断線チェック
21.5 V
<異常>
＋極から 1 枚目付近に断線が検出されました
R(Ω) : 〉1000 (Mode1)
Volt(V) : 21.5 V
モジュール枚数 : 1
File : /TDR/20230817/101922_.TDR
F1 : 再測定
F2 : 消去
2023/08/17 10:19

UPJ24525130427430262

S★KODES
MT-25

21.8 V
＜異常＞
R(A) : ＞1000 (Model)
Volt(V) : 21.7 V
モジュール枚数 : 1
File : /TOR/20230817/102123..TOR
F1 : 再測定
F2 : 消去


UPJ24525130424430860

断線チェック
31.2 V
＜異常＞
＋極から 1 枚目付近に断線が検出されました
R(Ω) : ＞1000 (Mode1)
Volt(V) : 31.0 V
モジュール枚数 : 1
File : /TDR/20230817/102444_.TDR
F1 : 再測定
F2 : 消去
2023/08/17 10:24


断線チェック
31.3 V
＜異常＞
＋極から 1 枚目付近に断線が検出されました
R(Ω) : ＞1000 (Mode1)
Volt(V) : 31.0 V
モジュール枚数 : 1
File : /TDR/20230817/102444_.TDR
F1 : 再測定
F2 : 消去
2023/08/17 10:24

PV CYCLE
IEC 61215
IEC 61730
UL 1703
Certified
UP124525121214610068

SOKODEN
MT-25

<異常>
＋極から 1 枚目付近に断線が検出されました
R(Ω) : > 1000 (Model)
Volt(V) : 30.2 V
モジュール枚数 : 1
File : /TDR/20230817/102858_.TDR
F1 : 再測定 F2 : 消去
2023/08/17 10:29

UPN24525130525610406

<異常>

32.7 V
＋極から 1 枚目付近に断線が検出されました
R(Ω) : 368.3 (Model)
Volt(V) : 32.7 V
モジュール枚数 : 1
File : /TDR/20230817/102933.TDR
F1 : 再測定
F2 : 消去

CE
UPN245251305256103 00

S★KODEN
MT-25

断線チェック
29.3 V
<異常>
R(Ω) : > 1000 (Model)
Volt(V) : 29.3 V
モジュール枚数 : 1
File : /TDR/20230817/103003...TDR
F1 : 再測定
F2 : 消去

UPJ24525130423430766

断線チェック
<異常>

断線チェック
33.2 V
<異常>
十個から 1 枚目付近で断線が検出されました
R(Ω) : > 1000 (Model)
Volt(V) : 32.1 V
モジュール枚数 : 1
File : /TDR/20230817/103227_.TDR
F1 : 再測定
F2 : 消去
2023/08/17 10:32

CE
Upsolar
UPN245251305256102 11

F1
F2
CANCEL
S-KODE
MT-25

断線チェック
33.2 V
<異常>
＋極から 1 枚目付近に断線が検出されました
R(Ω) : 284.7 (Model)
Volt(V) : 33.4 V
モジュール枚数 : 1
File : /TDR/20230817/103414_.TDR
F1 : 再測定
F2 : 消去
2023/08/17 10:34

Upsolar
UPN24525130526610347

＜異常＞
S★KODE
MT-25

断線チェック
32.4 V
＜異常＞
＋極から 1 枚目付近に断線が
R(Ω) : ＞1000 (Model)
Volt(V) : 31.1 V
モジュール枚数 : 1
File : /TDR/20230817/103719_.TDR
F1 : 再測定
F2 : 消去
2023/08/17 10:37

UPN24525130525610009

断線チェック
22.1 V
<異常>
+極から 1 枚目付近に断線が検出されました
R(Ω) : > 1000 (Model)
Volt(V) : 21.7 V
モジュール枚数 : 1
File : /TDR/20230817/104529_.TDR
F1 : 再測定
F2 : 消去
2023/08/17 10:45

UPJ24525130424430117

断線チェック
30.5 V
<異常>
R(Ω) : > 1000 (Model)
Volt(V) : 30.8 V
モジュール枚数 : 1
File : /TDR/20230817/104721_.TDR
F1 : 再測定
F2 : 消去

断線チェック
30.9 V
<異常>
+極から 1 枚目付近に断線が検出されました
R(Ω) : > 1000 (Model)
Volt(V) : 30.8 V
モジュール枚数 : 1
File : /TDR/20230817/104721_.TDR
F1 : 再測定
F2 : 消去
2023/08/17 10:47

UPN24525130525610010

断線チェック
22.4 V
<異常>
＋極から 1 枚目付近に断線が検出
R(Ω) : 〉1000 (Model)
Volt(V) : 22.0 V
モジュール枚数 : 1
File : /TDR/20230817/104822_.TDR
F1 : 再測定
F2 : 消去
2023/08/17 10:48

UPN24525130525610020