

お客様名: アップソーラージャパン株式会社/吉村コンセクター株式会社 様

作業日時: 2023年04月26日 10:00~14:30 立会時間: 0分

作業区分: 事後保守 作業責任者: 三田村 康雅

作業前確認: ☒お客様立会 ☐運用媒体の抜取 ☐運用データ保護

作業内容:

装置情報: 太陽光パワコンKP55M-J4//14341707

ご依頼内容: 【1回対応】パワコン通常障害 ・本体交換依頼

発生日時: 2023/3/10

症状、エラーコード: A2-7

発生頻度: 常に

システム再起動の有無: 有

点検時エラー表示【A2-7】が出ている事が発覚、パワコンディショナの運転スイッチ(連系スイッチ)をオフ/オンの操作を行いました但し変化なし

原因: -

処置: パワコン交換

型式、製番

交換前: KP55M-J4、14341676

交換後: KP55M2-J4、19754357VB

交換後の発電量 0.83kW

機材: 17本ド 材付 付ワコン(KP 4452B)KP55M2-J4

装置情報: 太陽光パワコンKP55M-J4//14341676

ご依頼内容: 【1回対応】パワコン通常障害 ・本体交換依頼

発生日時: 2023/3/10

症状、エラーコード: A2-7

発生頻度：常に

システム再起動の有無：有

点検時エラー表示【A2-7】が出ている事が発覚、パワーコンディショナの運転スイッチ(連系スイッチ)をオフ/オンの操作を行いました但し変化なし

原因：一

処置：パワコン交換

型式、製番

交換前：KP55M-J4、13927765

交換後：KP55M2-J4、19754299VB

交換後の発電量 0.82 kW

機材：17#10 オガパワコン(KP 4452B)KP55M2-J4

お客様御承認

Yh 飯高